

FU-Parameter 0,75kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



FU-Typ / FU-Type	: OMRON 3G3M1-AB007
Anschluß-Spannung / Connection-Voltage	: 1x 230V / 50Hz
Spindel-Typ / Spindle-Type	: 0,75kW / 3x 220-230V / 300-400Hz / max. 24000Upm



DE Der **Anschluss** des Frequenzumformers und der Spindel, sowie die **Parametrierung**, dürfen nur von **elektrotechnisch qualifiziertem Personal** durchgeführt werden!

EN The **connection** of the frequency converter and the spindle, as well as the **parameterization**, may only be realized by **electrotechnical qualified personnel**!



DE Bevor die Spindel das erste Mal betrieben wird, **müssen** die entsprechenden **Parameter** der **Tabelle** entnommen und im **Frequenzumrichter** eingetragen werden. Die Spindel **muß** außerdem anschließend einem **Warmlauf** unterzogen werden! Die **korrekte Drehrichtung** der Spindel und die Funktion eines **elektrischen Lüfters** ist umgehend zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Falsche Einstellung der Parameter **F03, F04, F05, F06, P01, P02** und **P03** führen zur Zerstörung der Spindel!

EN Before the spindle is operated for the first time, the corresponding parameters from the **table has to be inserted into the frequency inverter**. The spindle must also be subjected to a warm-up! The **correct direction of rotation of the spindle** and the function of an **electric fan** must be checked immediately and corrected if necessary. Incorrect setting of parameters **F03, F04, F05, F06, P01, P02** and **P03** will destroy the spindle!

*1) **DE** Der Parameter **F03** (Max. Ausgangsfrequenz) muss vor allen anderen Frequenzparametern eingestellt werden. Ansonsten ist es nicht möglich die vorgegebenen Frequenzen einzustellen.

EN The parameter **F03** (Maximum output frequency) must be set before all other frequency parameters. Otherwise it is not possible to set the specified frequencies.

*2) **DE** Die Vektorregelung ist nicht bei allen Spindelmodellen möglich, was anhand des Parameters **F42** abgelesen werden kann. Nur die Modelle mit **F42=5** sind dafür geeignet.

EN The vector control is not working with all spindle models. This can be checked based on parameter **F42**. Only the models with **F42 = 5** are suitable for this.

*3) **DE** Bei Betrieb ohne externen Bremswiderstand müssen die Werte auf Standard eingestellt bleiben (**F50=OFF, F51=0.001, F52=0.01**). Evtl. müssen Hoch- und Runterlaufzeit erhöht werden (**F07, F08**).

EN For operation without external braking resistor, the values must remain set to default (**F50=OFF, F51=0.001, F52=0.01**). If necessary, acceleration and deceleration times must be increased (**F07, F08**).

*4) **DE** Der Motornennstrom (**P03**) muß bei markierten Spindeltypen für das Auto-Tuning auf den geklammerten Wert und anschließend auf den Nennstrom zurück gesetzt werden.

EN The rated motor current (**P03**) must be set to the bracketed value for the marked spindle types for Auto-Tuning and then reset to the rated current.

FU-Parameter 0,75kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster Tel.: +49 (0) 7227-994255-0 E-Mail: sorotec@sorotec.de
Fax: +49 (0) 7227-994255-9 Web: www.sorotec.de



Tabelle 1.1:

Spindel-Typ / Spindle-Type		Standard-Wert / Einheit		ELTE TMPE 2 9/2	ISEL iSA750	Mechatron HFS-6508-(AC/LC)
		Artikel-Nr. / Article-No.		ZSP.EL750	ZSP.IS750	ZSP.HFS6508(AC/W)
Parameter	Name			24.000 rpm	24.000 rpm	24.000 rpm
F01	Frequenzsollwertvorgabe Frequency reference selection	0		1	1	1
F02	Start / Stop Befehl RUN command selection	2		1	1	1
F03 *1)	Max. Ausgangsfrequenz Maximum output frequency	60.0	Hz	400.0	400.0	400.0
F04	Eckfrequenz (Basisfrequenz) Nominal frequency (base frequency)	50.0	Hz	400.0	400.0	400.0
F05	Nennspannung bei Basisfrequenz Rated voltage at base frequency	200	V	220	220	230
F06	Spannung bei max. Ausgangsfrequenz Voltage at max. output frequency	200	V	220	220	230
F07	Hochlaufzeit Acceleration time	6.00	sek	3.00	4.00	3.00
F08	Runterlaufzeit Deceleration time	6.00	sek	3.00	4.00	3.00
F15	Frequenzobergrenze Frequency upper limit	70.00	Hz	400.00	400.00	400.00
F16	Frequenzuntergrenze Frequency lower limit	0.00	Hz	0.00	0.00	0.00
F20	DC-Bremse Einschaltfrequenz DC-Brake start frequency	0.00	Hz	2.00	2.00	2.00
F22	DC-Bremszeit DC-Braking time	0.00	sek	0.40	0.40	0.40
F26	Taktfrequenz (Trägerfrequenz) Carrier Frequency (Clock frequency)	2	kHz	2	2	2
F42 *2)	Auswahl der Antriebsregelung Drive control selection	0		1	1	1
F50 *3)	Bremswiderstand Entlad. Kapazität Braking Resistor Discharge Capacity	32767	kWs	2	2	2
F51 *3)	Bremswiderstand zul. durch. Verlust Braking Resistor allowed aver. loss	0.001	kW	0.08	0.08	0.08
F52 *3)	Bremswiderstand Widerstandswert Braking Resistor braking resistance	0.01	Ω	70	70	70

FU-Parameter 0,75kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster Tel.: +49 (0) 7227-994255-0 E-Mail: sorotec@sorotec.de
Fax: +49 (0) 7227-994255-9 Web: www.sorotec.de



Tabelle 1.2:

Spindel-Typ / Spindle-Type		Standard-Wert / Einheit		ELTE TMPE 2 9/2	ISEL iSA750	Mechatron HFS-6508-(AC/LC)
		Artikel-Nr. / Article-No.		ZSP.EL750	ZSP.IS750	ZSP.HFS6508 (AC/W)
Parameter	Name			24.000 rpm	24.000 rpm	24.000 rpm
E20	Funktion Digitalausgang DO1 Function Digital output DO1	0		0	0	0
E21	Funktion Digitalausgang DO2 Function Digital output DO2	7		70	70	70
E27	Funktionsauswahl Ausgangsklemme [ROA, ROB] Output terminal [ROA, ROB] function selection	99		99	99	99
E98	Funktion Digitaleingang DI6 Function Digital input DI6	98		98	98	98
E114	DC-Bremsfunktion Auswahl DC-Brake function selection	0		1	1	1
P01	Motorpolzahl Motor pole number	4		2	2	2
P02	Motorleistung Motor capacity	0.75	kW	0.80	0.75	0.75
P03 *4)	Motornennstrom Motor rated current	1.80	A	4.10 (2.30)	3.40	4.00
H26	Auswahl Thermistorfunktion (MOH) Thermistor function selection (MOH)	0		-	-	-
H27	Thermistor-Fehler Erkennungsstufe Thermistor Error Detection Level	1.60	V	-	-	-

FU-Parameter 0,75kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster Tel.: +49 (0) 7227-994255-0 E-Mail: sorotec@sorotec.de
Fax: +49 (0) 7227-994255-9 Web: www.sorotec.de



Tabelle 2.1:

Spindel-Typ / Spindle-Type		Standard-Wert / Einheit		TEKNOMOTOR COM31400219	TEKNOMOTOR COM31400407 (E-Fan + PTC)	TEKNOMOTOR COM31400251
		Artikel-Nr. / Article-No.		ZSP.TM.DB. C3140.073	ZSP.TM.DB. C3140.073.E	ZSP.TM.SB. C3140.073
Parameter	Name			24.000 rpm	24.000 rpm	18.000 rpm
F01	Frequenzsollwertvorgabe Frequency reference selection	0		1	1	1
F02	Start / Stop Befehl RUN command selection	2		1	1	1
F03 *1)	Max. Ausgangsfrequenz Maximum output frequency	60.0	Hz	400.0	400.0	300.0
F04	Eckfrequenz (Basisfrequenz) Nominal frequency (base frequency)	50.0	Hz	300.0	300.0	300.0
F05	Nennspannung bei Basisfrequenz Rated voltage at base frequency	200	V	220	220	220
F06	Spannung bei max. Ausgangsfrequenz Voltage at max. output frequency	200	V	220	220	220
F07	Hochlaufzeit Acceleration time	6.00	sek	3.00	3.00	3.00
F08	Runterlaufzeit Deceleration time	6.00	sek	3.00	3.00	3.00
F15	Frequenzobergrenze Frequency upper limit	70.00	Hz	400.00	400.00	300.00
F16	Frequenzuntergrenze Frequency lower limit	0.00	Hz	0.00	0.00	0.00
F20	DC-Bremse Einschaltfrequenz DC-Brake start frequency	0.00	Hz	2.00	2.00	2.00
F22	DC-Bremszeit DC-Braking time	0.00	sek	0.40	0.40	0.40
F26	Taktfrequenz (Trägerfrequenz) Carrier Frequency (Clock frequency)	2	kHz	2	2	2
F42 *2)	Auswahl der Antriebsregelung Drive control selection	0		1	1	1
F50 *3)	Bremswiderstand Entlad. Kapazität Braking Resistor Discharge Capacity	32767	kWs	2	2	2
F51 *3)	Bremswiderstand zul. durch. Verlust Braking Resistor allowed aver. loss	0.001	kW	0.08	0.08	0.08
F52 *3)	Bremswiderstand Widerstandswert Braking Resistor braking resistance	0.01	Ω	70	70	70

FU-Parameter 0,75kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster Tel.: +49 (0) 7227-994255-0 E-Mail: sorotec@sorotec.de
Fax: +49 (0) 7227-994255-9 Web: www.sorotec.de



Tabelle 2.2:

Spindel-Typ / Spindle-Type		Standard-Wert / Einheit		TEKNOMOTOR COM31400219	TEKNOMOTOR COM31400407 (E-Fan + PTC)	TEKNOMOTOR COM31400251
		Artikel-Nr. / Article-No.		ZSP.TM.DB. C3140.073	ZSP.TM.DB. C3140.073.E	ZSP.TM.SB. C3140.073
Parameter	Name			24.000 rpm	24.000 rpm	18.000 rpm
E20	Funktion Digitalausgang DO1 Function Digital output DO1	0		0	0	0
E21	Funktion Digitalausgang DO2 Function Digital output DO2	7		70	70	70
E27	Funktionsauswahl Ausgangsklemme [ROA, ROB] Output terminal [ROA, ROB] function selection	99		99	99	99
E98	Funktion Digitaleingang DI6 Function Digital input DI6	98		98	98	98
E114	DC-Bremsfunktion Auswahl DC-Brake function selection	0		1	1	1
P01	Motorpolzahl Motor pole number	4		2	2	2
P02	Motorleistung Motor capacity	0.75	kW	0.75	0.75	0.75
P03 *4)	Motornennstrom Motor rated current	1.80	A	3.6	3.6	3.6
H26	Auswahl Thermistorfunktion (MOH) Thermistor function selection (MOH)	0		-	1	-
H27	Thermistor-Fehler Erkennungsstufe Thermistor Error Detection Level	1.60	V	-	1.6	-

Auto-Tuning / Einstellung Vektorregelung Auto-Tuning / Adjustment of the Vector control



DE Das Auto-Tuning und die Einstellung der Vektorregelung darf erst nach Eingabe der Grundparameter und einem Warmlauf erfolgen!



EN The Auto-Tuning and the adjustment of the vector control may only be done after inserting the basic parameters and the warm-up!

Die sensorlose Vektorregelung ermöglicht bei kleinen Frequenzen ein hohes Drehmoment.

DE Die Vektorregelung wird durch das Auto-Tuning-Verfahren des Frequenzumrichters eingestellt. Um das Auto-Tuning durchzuführen, **müssen** die in der Tabelle aufgeführten **Parameter voreingestellt** werden. Es können auch nur die Spindeln vektorgeregt betrieben und getunnt werden bei denen der Parameter **F42 = 1** ist.
Vor Start des Auto-Tuning's muß die Spindel noch **warm gelaufen** werden. Damit das Tuning und der Warmlauf erfolgen kann müssen die Parameter **F01** auf den Wert **0** und **F02** auf den Wert **2** für die Bedienung über die Tastatur eingestellt werden.

The sensorless vector control allows high torque at low frequencies. The vector control is set

EN after the Auto-Tuning method of the frequency inverter. To perform the Auto-Tuning, the **parameters** listed in the **table** must be **preset**. It is also possible to operate and tune only the spindles vector-controlled in which the parameter **F42 = 1**.

Before starting the Auto-Tuning, the spindle be subjected to a **warm-up!** For tuning and warm-up, parameter **F01** must be set to **0** and **F02** must be set to **2** for keyboard operation.

Parameter	Name	Bereich / Range	Werk / Factory	Wert / Value
F01	Frequenzsollwertvorgabe Frequency reference selection	0: Bedienterminal Keyboard 1: Eingang AI1 (Volt) Input AI1 (Voltage)	0	0
F02	Start / Stop Befehl RUN command selection	1: Digitaleingang (DI6) Digital input (DI6) 2: Bedienterminal (RUN) Keyboard (RUN)	2	2

Nach erfolgtem Warmlauf muß noch der gewünschte Modus des Auto-Tuning-Vorgangs
DE (2: Auto-Tuning in der Bewegung) anhand von Parameter **P04** eingestellt werden.

Once the **warm-up** has been **completed**, the desired mode of the Auto-Tuning process
EN (2: Auto-Tuning in motion) must still be set by changing parameter **P04**.

Parameter	Name	Bereich / Range	Werk / Factory	Wert / Value
P04	Auto-Tuning Funktionsauswahl Auto-Tuning Function Selection	0: Kein Auto-Tuning No Auto-Tuning 1: Statisch (keine Rotation) Static (no Rotation) 2: in der Bewegung in motion	0	2

FU-Parameter 0,75kW / 230V



SOROTEC GmbH
Withig 12, D-77836 Rheinmünster Tel.: +49 (0) 7227-994255-0 E-Mail: sorotec@sorotec.de
Fax: +49 (0) 7227-994255-9 Web: www.sorotec.de



Start des Auto-Tuning-Verfahrens durch Drücken der Taste **RUN**

DE

Nach erfolgreichem Auto-Tuning wechselt das Display zum nächsten Parameter **P05**.



Start the Auto-Tuning process by pressing the button **RUN**

EN

The display changes to the next parameter **P05**, after successful Auto-Tuning.

Germany Damit der FU von der CNC-Steuerung gesteuert werden kann, müssen die Parameter **F01**

DE und **F02** wieder auf Ihren Ursprungswert **1** zurück gesetzt werden.

UK In order to control the drive by the CNC-Control, the parameters **F01** and **F02** must be reset

EN to their original value of **1**.

Parameter	Name	Bereich / Range	Werk / Factory	Wert / Value
F01	Frequenzsollwertvorgabe Frequency reference selection	0: Bedienterminal Keyboard 1: Eingang AI1 (Volt) Input AI1 (Voltage)	0	1
F02	Start / Stop Befehl RUN command selection	1: Digitaleingang (DI6) Digital input (DI6) 2: Bedienterminal (RUN) Keyboard (RUN)	2	1